

米原市の幼稚園施設および学校施設の耐震化の状況

平成30年4月1日現在

1. 幼稚園施設および学校施設の耐震化の状況

区分	校園数	全棟数	耐震性あり	耐震性なし	耐震化率
幼稚園	1	1	1	0	100.0%
小学校	9	36	36	0	100.0%
中学校	6	31	31	0	100.0%
計	16	68	68	0	100.0%

※ 耐震診断未実施は耐震性なしにカウント

※ 休校中の学校は含みません

2. 幼稚園・小学校・中学校別状況一覧

<用語の解説>

● 構造区分

「RC」：鉄筋コンクリート造

「S」：鉄骨造

「W」：木造

● 耐震基準

「新耐震基準」：現行の建築基準法で定められた、建物の地震に対する構造の基準のことをいい、新耐震基準の建物は大規模地震に対して、構造体に損傷が生じても倒壊することなく人命に被害がでないようにすることを基本に設計されます。

一方、昭和56年6月以前の旧耐震基準で建築された建物は、大地震を想定した設計でないため、耐震診断を実施して耐震性がないと判断された建物は、耐震補強工事が必要となります。

「新」：新耐震基準施行(昭和56年6月)以降に建築された建物

※ 耐震性能があるため、耐震診断欄および改修状況欄はすべて「－」で表記しています。

「旧」：新耐震基準施行(昭和56年6月)以前に建築された建物

※ 耐震診断の結果、安全が確認された建物は、「耐震性あり」と記載しています。

※ 耐震診断の結果、問題のあった建物のうち、耐震化改修工事完了の建物は、「補強改修済」と、未改修の建物は、「補強工事予定年度」をそれぞれ記載しています。

● 「耐震診断」：既存の建物が大地震に対して十分に耐えられる力(耐震性能)を保有しているかの判定を行うことをいいます。

※ 耐震診断の「実施年度」および「Is値」を記載しています。

● 「Is値」(構造耐震指標)：建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を判断するために数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。

国土交通省告示において安全の目安としてIs値が0.6以上の場合、耐震性がある建物とされています。なお、文部科学省では学校施設の耐震性能としてIs値0.7以上の安全性を求められています。

【幼稚園】

	園名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断		改修状況
						年度	Is値	
1	山東幼稚園	園舎棟(遊戯室含む)	W	1	新	－	－	－

【 小学校 】

	学校名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断		改修状況
						年度	Is値	
1	柏原小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
2	柏原小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
3	柏原小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
4	柏原小学校	屋内運動場棟	RC	2	新	—	—	—
5	山東小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
6	山東小学校	屋内運動場棟	RC	2	新	—	—	—
7	大原小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
8	大原小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
9	大原小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
10	大原小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
11	大原小学校	屋内運動場棟	RC	1	新	—	—	—
12	伊吹小学校	校舎棟	RC	2	旧	H14	0.78	耐震性あり
13	伊吹小学校	校舎棟	RC	2	旧	H14	0.78	耐震性あり
14	伊吹小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
15	春照小学校	校舎棟	RC	2	旧	H14	0.37	補強改修済
16	春照小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
17	春照小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
18	春照小学校	屋内運動場棟	W	1	新	—	—	—
19	米原小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
20	米原小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
21	米原小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
22	米原小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
23	米原小学校	屋内運動場棟	S	1	新	—	—	—
24	河南小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
25	河南小学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
26	河南小学校	屋内運動場棟	RC	2	新	—	—	—
27	坂田小学校	校舎棟	RC	3	旧	H15	0.58	補強改修済
28	坂田小学校	校舎棟	RC	2	旧	H15	0.9	耐震性あり
29	坂田小学校	校舎棟	RC	3	旧	H15	0.9	耐震性あり
30	坂田小学校	校舎棟	RC	2	旧	H15	0.9	耐震性あり
31	坂田小学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
32	坂田小学校	屋内運動場棟	RC	1	旧	H19	1.3	耐震性あり
33	息長小学校	校舎棟	RC	2	旧	H16	0.84	耐震性あり
34	息長小学校	校舎棟	RC	2	旧	H16	0.84	耐震性あり
35	息長小学校	校舎棟	RC	2	旧	H16	0.77	耐震性あり
36	息長小学校	屋内運動場棟	RC	1	旧	H16	1.55	耐震性あり

【 中学校 】

	学校名	棟用途	構造区分	階数	耐震基準	耐震診断		改修状況
						年度	Is値	
1	柏原中学校	校舎棟	RC	3	旧	H20	0.47	補強改修済
2	柏原中学校	校舎棟	RC	3	旧	H20	0.41	補強改修済
3	柏原中学校	校舎棟	RC	3	旧	H20	0.46	補強改修済
4	柏原中学校	校舎棟	S	1	旧	H20	0.38	補強改修済
5	柏原中学校	屋内運動場棟	RC	1	旧	H20	0.74	耐震性あり
6	大東中学校	校舎棟	RC	4	新	—	—	—
7	大東中学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
8	大東中学校	校舎棟	S	1	新	—	—	—
9	大東中学校	屋内運動場棟	RC	2	新	—	—	—
10	伊吹山中学校	校舎棟	RC	2	旧	H14	0.44	補強改修済
11	伊吹山中学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
12	伊吹山中学校	校舎棟	S	1	新	—	—	—
13	伊吹山中学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
14	伊吹山中学校	屋内運動場棟	RC	1	新	—	—	—
15	米原中学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
16	米原中学校	校舎棟	RC	1	新	—	—	—
17	米原中学校	屋内運動場棟	RC	2	新	—	—	—
18	河南中学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—
19	河南中学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
20	河南中学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
21	河南中学校	校舎棟	RC	1	新	—	—	—
22	河南中学校	屋内運動場棟	RC	1	新	—	—	—
23	双葉中学校	校舎棟	RC	3	旧	H10	0.38	補強改修済
24	双葉中学校	校舎棟	RC	3	旧	H10	0.38	補強改修済
25	双葉中学校	校舎棟	RC	3	新	—	—	—
26	双葉中学校	校舎棟	RC	4	旧	H10	0.38	補強改修済
27	双葉中学校	校舎棟	RC	4	旧	H10	0.38	補強改修済
28	双葉中学校	校舎棟	RC	4	旧	H11	0.48	補強改修済
29	双葉中学校	校舎棟	RC	3	旧	H11	0.48	補強改修済
30	双葉中学校	校舎棟	S	1	旧	H19	0.19	補強改修済
31	双葉中学校	校舎棟	RC	2	新	—	—	—